



COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Risposta ad interrogazione n° 76 del 04.11.2024

In esito alla interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto di seguito:

La recinzione del pozzo è opera in carico al gestore dei servizi idrici Acqua Novara VCO, ed abbiamo più volte sollecitato il ripristino, con risposte che i lavori saranno presto fatti. Ad oggi purtroppo non siamo a conoscenza dei tempi e dei modi del ripristino, ma personalmente ho richiesto un incontro per la definizione di questo e di tanti altri problemi a loro carico. .

La riparazione dello sfondamento del chiusino dei contatori acqua a servizio del bar del Parco dei Bambini è in carico al Servizio manutenzione fabbricati che ha preso in carico la segnalazione. A breve l'intervento sarà effettuato poichè già messo nella programmazione degli interventi.

La lavorazione prevista del ripristino della piccola porzione di porfido sul viale Turati presso piazza Puccini non è stata eseguita nel lavoro del ripristino delle staccionate Allea. Con le risorse risparmiate dalla non realizzazione di quell'opera, ritenuta non prioritaria ai fini della sicurezza, è stata invece completamente ripristinata l'aiuola adiacente sempre nello stesso tratto di strada aumentando la visibilità dell'area e la sicurezza del passaggio pedonale. Comunque il ripristino in argomento è stato inserito tra le prossime sistemazioni stradali.

Marciapiede Viale Giulio Cesare ang. Largo Cantelli (lato farmacia): trattasi di intervento di manomissione del suolo da parte di Ente gestore dei sottoservizi. L'ufficio provvede a segnalare la situazione di pericolo all'ente responsabile richiedendo intervento di ripristino dello stato dei luoghi.

L'Assessore ai LLPP
Rocco Zoccali