



Comune di Novara

Assessorato allo Sport

Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara Tel. 0321- 3702864

ufficiosport@comune.novara.it

sport@cert.comune.novara.it

RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N. 41 "PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BELLINI" DEL 22 MARZO 2023 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

In merito all'interrogazione in oggetto rispondo punto per punto:

insufficiente sicurezza: il controllo della sicurezza è in capo al RSPP dell'Istituto che si occupa della sicurezza sul luogo di lavoro, che riferisce al Dirigente scolastico; se i soggetti di cui sopra non segnalano nulla, e all'Assessorato allo Sport per quanto di sua competenza nulla è stato segnalato, non risulta che la palestra sia insicura: in ogni caso a fronte di nostri sopralluoghi e rilievi posso dire che abbiamo la presenza di estintore e manichetta antincendio (nel corridoio di ingresso alla palestra) nonché di un'adeguata uscita di emergenza verso luogo sicuro perfettamente funzionante. Non c'è dunque alcuna situazione di pericolo o insufficiente sicurezza come affermato dagli interroganti.

Attrezzature obsolete e/o inesistenti: premesso che è il Dirigente scolastico che deve segnalare richieste in merito alle attrezzature sportive, e anche in questo caso all'Assessorato Sport non risultano segnalazioni, le attrezzature presenti sono sì datate ma al controllo visivo effettuato dal tecnico incaricato non risultano pericolose; in merito all'affermazione "inesistenti", si ribadisce che il corpo docente attraverso il Dirigente scolastico deve indicare cosa manca e cosa occorre acquisire. In altre strutture scolastiche (es. palestra Bottacchi di via Juvarra) il dirigente ha segnalato la rottura di un tabellone da basket e l'Ufficio Sport è intervenuto prontamente acquistando la coppia di canestri e facendoli installare. Al momento, da sopralluoghi effettuati, risultano mancanti una spalliera e le corde/pertiche per salita: nessuna richiesta in merito però era pervenuta in precedenza.

Porte di pallamano/calchetto: sono state rimosse a seguito di disposizione del Dirigente scolastico su indicazioni del RSPP dell'Istituto, in quanto erano state ritenute pericolose dal medesimo; il Dirigente scolastico ha segnalato la situazione all'Ufficio Sport e subito si è intervenuti alla rimozione, come da loro richiesto. Comprendo il dispiacere degli alunni, ma ad oggi non ci è stata chiesta una nuova dotazione.

quadro svedese e spalliere da controllare: all'esame visivo durante il sopralluogo non si sono rilevate particolari anomalie: gli attrezzi risultano abbastanza in ordine. In ogni caso anche per questi nessuna richiesta è mai pervenuta all'assessorato.

pavimento con tagli bolle e buche: in merito al problema, gli uffici tecnici hanno già inserito fra le priorità l'intervento di riparazione e/o sostituzione, e la nostra volontà è quella di intervenire in merito, compatibilmente a tempistiche e priorità.

muri sporchi: la scuola ha i suoi anni, viene usata e quindi la vetustà delle pitture si vede; se il soggetto che vigila ne avesse fatto richiesta, sicuramente avremmo predisposto un intervento in merito.

contro soffitto con pannelli che si stanno staccando: il contro soffitto è stato eseguito con pannelli (doghe) in alluminio. Sono presenti dei fori in corrispondenza delle vecchie luci a soffitto, ora posizionate sulle pareti laterali, e due punti di sormonto che sono leggermente staccati fra di loro: dal primo controllo visivo effettuato dal tecnico comunale in capo all'Ufficio Sport non è evidente una situazione di pericolo imminente. In ogni caso, ho chiesto di effettuare un controllo più accurato e ravvicinato tramite l'uso di un trabattello per escludere ogni possibilità di potenziale pericolo. Meglio un controllo in più che uno in meno. Si ribadisce ad ogni modo che all'Assessorato allo Sport non risulta alcuna segnalazione in merito, perché evidentemente non è stata rilevata una situazione di grave pericolo e di urgenza tale da attivarsi in merito.

spogliatoi e locali attrezzi sporchi: fermo restando la vetustà della struttura e che la pulizia non compete all'Ufficio Sport, da sopralluoghi effettuati i servizi erano puliti ed in ordine.

Aerotermini per il riscaldamento accesi giorno e notte e poco efficienti: se non viene regolato il temporizzatore, questi funzionano 24 ore continuamente. In base alle esigenze degli utilizzatori, dovrebbero essere regolati i termostati. Nessuno degli utilizzatori ha mai dato indicazioni in merito.

Si tratta solo di un fatto di gestione e di utilizzo programmato e non di funzione manuale. Ovviamente siamo a disposizione anche per questo. In merito alla pulizia degli stessi, questa è in capo alla ditta di manutenzione.

Dai primi giorni di aprile comunque gli impianti di riscaldamento sono spenti e gli interventi saranno programmati dalla nuova ditta affidataria della manutenzione lecotec S.r.l. Il tecnico preposto ha già dato indicazioni alla ditta di effettuare gli interventi di manutenzione periodici e necessari a queste tipologie di impianti.

Nel corso di questo primo anno il sottoscritto si è fortemente impegnato per la risoluzione degli annosi problemi legati all'impiantistica sportiva.

Certo, ci piacerebbe intervenire e risolvere tutto, sempre e subito, ma dobbiamo andare di pari passo a quelle che sono le priorità e le capacità di evadere tutte le richieste.

In particolare, per quanto riguarda le palestre scolastiche, non abbiamo ignorato la situazione delle stesse, anzi sono stati molteplici gli interventi effettuati. Cito ad esempio:

- la palestra della scuola Bollini di via Cacciapiatti, dove sono state effettuate opere di tinteggiatura e di installazione dell'arredo sportivo;
- la palestra della scuola Fratelli Di Dio di via Cagliari, dove sono state effettuate opere di tinteggiatura e di installazione dell'arredo sportivo;
- la palestra della scuola Pier Lombardo di via Magalotti, dove sono stati installati arredi sportivi;
- la palestra della scuola Fornara-Ossola di via Premuda, con interventi al controsoffitto e all'impianto di illuminazione e la sostituzione dei corpi lampada;
- la scuola primaria Bazzoni al Torrioni Quarlarà, la scuola primaria De Amicis di via Monte Nero e la scuola primaria Papa Giovanni XXIII dove sono stati rifatti le pavimentazioni;

- la palestra della scuola primaria Coppino di Pernate dove si è intervenuti per il rifacimento del tetto.

Anche la palestra Bellini vedrà degli interventi manutentivi e migliorativi, ovviamente in accordo con le eventuali richieste dell'Istituto, non appena ci sarà possibile. Infatti gli uffici tecnici mi hanno confermato che è previsto il rifacimento del pavimento della palestra Bellini all'interno dell'appalto antincendio 2022.

Colgo inoltre l'occasione della vostra interrogazione per anticipare a tutti i Signori Consiglieri Comunali e agli interessati che gli uffici tecnici mi hanno assicurato anche l'avvio dei lavori, nel mese di maggio, alla palestra della scuola Don Ponzetto in quanto il progetto esecutivo dei lavori finalmente è pronto ed è stata già redatta la determina di approvazione dello stesso. Anche questa situazione si è sbloccata e procede verso la soluzione e la restituzione dello spazio sportivo alla scuola ed ai ragazzi.

L'Assessore allo Sport
Ivan De Grandis



The Board of Directors of the University of California, San Diego, met on December 15, 1998, to discuss the 1998-1999 Annual Report of the Board of Directors of the University of California, San Diego. The Board discussed the report and approved the following resolution:

Resolved, that the Board of Directors of the University of California, San Diego, approve the 1998-1999 Annual Report of the Board of Directors of the University of California, San Diego, and that the Board of Directors of the University of California, San Diego, be authorized to execute the report on behalf of the Board of Directors of the University of California, San Diego.

Approved and adopted by the Board of Directors of the University of California, San Diego, on December 15, 1998.