

Oggetto: Risposta ad interrogazione n° 75 del 31.08.2025

In esito alla interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto di seguito:

Enel ha effettuato dei lavori, che hanno comportato la manumissione di suolo, in quelle vie ed erano stati regolarmente autorizzati. Sono stati lasciati fuori dalle cabine delle tubazioni e personale dell'Ufficio manutenzione strade – a seguito di sopralluoghi ed ispezioni, né aveva sollecitato piuù volte la loro sistemazione oltre al provvedere al ripristino definitivo. Nel corso di sopralluogo con un tecnico per indicare le aree da ripristinare Enel ha presentato nuova istanza di manomissione suolo sempre sui medesimi tracciati, poiché avevano commesso degli errori tecnici nella distribuzione e posa dei cavi per cui necessitava intervenire sugli stessi per la posa di nuova tubazione. I vigili sono stati informati della situazione ma non risulta che siano intervenuti o abbiano elevato sanzioni. Nella nuova autorizzazione è stato inserita la clausola dell'immediato ripristino dell'area al termine dei lavori senza il tempo di attesa previsto dal regolamento per l'assestamento dello scavo. Terminati gli scavi solleciteremo e vigileremo per il ripristino dell'area interessata e nel frattempo dove i tracciati non si intrecciavano la società Fibercop, e alcuni tratti anche ITALGAS e Acqua Novara VCO in quella zona hanno eseguito i ripristini.

Purtroppo e nonostante i continui solleciti, da parte dell'ufficio manutenzione strade, spesso le ditte interessate (in questo caso Enel) non provvedono a ciò ed anche la escussione della fideiussione per eseguire noi i lavori, presenta complessità e tempi abbastanza lunghi.

Naturalmente continueremo a vigilare ed a esercitare ogni azione possibile affinché detti tratti stradali vengano messi in sicurezza.