OGGETTO: risposta all'interrogazione n. 459 del 25 gennaio 2020 – palestra scuola secondaria di I grado Pier Lombardo, via Magalotti – Istituto comprensivo Achille Boroli

Al Presidente del Consiglio Comunale Sua Sede

In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, facendo riferimento ai vari quesiti esposti nella stessa, si espongono i seguenti punti:

- i pannelli utilizzati per il controsoffitto della palestra della scuola Pier Lombardo sono in fibra minerale, prodotti dalla ditta Armstrong, montati su intelaiatura metallica con profili a "L" mediante l'ausilio di molle "antiribaltamento", studiate specificamente per l'utilizzo in locali adibiti ad attività ludiche (la spesa del rifacimento del controsoffitto è stata di € 15.315,05 al lordo del ribasso d'asta);
- la spesa sostenuta per la ristrutturazione della palestra ammonta ad € 195.031,95 (al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara) ed ha comportato le seguenti lavorazioni che sinteticamente si riportano:
  - ✓ consolidamento antisismico degli elementi strutturali portanti verticali ed orizzontali in cemento armato;
  - √ irrigidimento della struttura metallica reticolare di sostegno del tetto e del controsoffitto;
  - ✓ rifacimento completo del manto di copertura previa rimozione di quello esistente compreso il precedente controsoffitto;
  - ✓ rifacimento di tutti i serramenti esterni (con trasmittanza adeguata alla normativa di contenimento energetico) e delle due porte U.S;
  - ✓ creazione di una doppia porta di grandi dimensioni per permettere l'accesso esterno di mezzi ed attrezzature sportive;
  - ✓ tinteggiatura completa interna ed esterna;

- le dimensioni delle palestre scolastiche sono regolate da norme tecniche, che prevedono anche le attività che possono essere svolte all'interno delle varie strutture (che variano a seconda delle dimensioni). Il DM 18 dicembre 1975, che norma l'attività relativa all'edilizia scolastica (che impone la costruzione di una palestra se una scuola primaria o secondaria di I grado supera 10 sezioni) prevede attività ludiche o ginniche e sportive come il minibasket o la pallavolo, oltre che quelle con attrezzature su pareti verticali. La rottura dei pannelli pertanto è dovuta ad azioni non controllate da parte degli utenti. Per ovviare agli inconvenienti occorsi e per evitarne il ripetersi, l'Ufficio Tecnico ha incaricato la ditta DE.BO 3 S.r.l., aggiudicataria dei lavori dell'Accordo Quadro Lotto 2 "Sicurezza scuole e sicurezza edifici pubblici non luoghi di lavoro dei dipendenti comunali", di provvedere ad installare una rete di protezione, da porsi al di sotto del controsoffitto, del costo di € 5.800,00 + IVA, previa sostituzione di tutti i pannelli ammalorati.

Gli interventi saranno eseguiti, in accordo con il Dirigente scolastico, nelle giornate dal 22 al 29 del prossimo mese di febbraio.